H.Cegielski-Poznań S.A.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań

tel: +48 61 831 15 65
e-mail: hcp@hcp.com.pl
www: http://hcp.com.pl

Usługi serwisowe

SERWIS SILNIKÓW DIESELA

Opis produktu

Dział Serwisu H.Cegielski-Poznań S.A. błyskawicznie reaguje na problemy klientów i zmieniające się przepisy oraz wymagania w stosunku do silników spalinowych i ich eksploatacji na całym świecie. O przewadze serwisu HCP nad konkurencją świadczą:

• Posiadanie własnej, zaakceptowanej przez GL „Metodę Certyfikacji Silników IAPP" (dotyczy silników HCP wyprodukowanych w latach 1990-2000) pozwalającej, po wykonaniu niezbędnych modyfikacji i regulacji, na uzyskanie certyfikatu IMO, potwierdzającego spełnienie przez dany silnik dwusuwowy napędu głównego przepisów MARPOL VI, odnośnie ograniczonej emisji NOx.

• W oparciu o wiedzę i doświadczenie licznych specjalistów H.Cegielski-Poznań S.A. stworzyliśmy i opatentowaliśmy CSR PACK – rozwiązanie będące specjalnym zestawem przedsięwzięć poprawiających współpracę układu tłok/tuleja. Projekt ten został wdrożony w wielu silnikach typu RTA. Wieloletnia eksploatacja tych urządzeń wykazuje zwiększenie żywotności różnych elementów tego układu oraz wydłużenie czasu między ich przeglądami (TBO), co redukuje koszty operacyjne użytkowania.

• Wykonywanie napraw strukturalnych dwusuwowych silników napędu głównego z wykorzystaniem technologii spawania, opracowanej przez specjalistów Grupy HCP, każdorazowo zatwierdzane przez wyspecjalizowane towarzystwa klasyfikacyjne.

Oprócz w/w prac specjalnych oferujemy również:

DLA SILNIKÓW 2-SUWOWYCH

- inspekcje silników

- przeglądy okresowe silników

- rozwiązywanie problemów technicznych na silnikach

- ustawienie i regulacja

- przegląd , naprawa, modernizacja układu pneumatycznego/układu sterowania

- smarowanie cylindrów, modyfikacja systemu Alpha

- przeglądy tulei cylindrowych

- korekta osiowania wału i ułożenia silnika w eksploatacji

DLA SILNIKÓW 4-SUWOWYCH

- inspekcje silników

- przeglądy okresowe silników

- wymiana wału

- wymiana wału rozrządu

- honowanie tulei cylindrowej

- wymiana bloku cylindrowego

- regulacja

- naprawa głowic cylindrowych

- regeneracja korbowodów

Nasz zespół serwisantów składa się z 50 osób z wieloletnim doświadczeniem, gotowych do podróży i świadczenia usług serwisowych na całym świecie. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie Klient eksploatuje urządzenia dostarczone przez HCP.

FILM PROMOCYJNY: SPARE PARTS AND SERVICE

Katalog: HCP_folder_service_2022_compressed

DZIAŁ SERWISU H.CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań/POLSKA
Tel: +48 61 831 12 61, +48 61 831 15 93, +48 61 831 10 01
e-mail: hcpservice@hcp.eu; malgorzata.lachowicz@hcp.eu

ZAGRANICZNE BIURA STAŁEGO NADZORU

HAMBURG / GERMANY
tel.: +49 40 38600430,

mob: +49 175 4076226
e-mail: hcegielskiservice-hamburg@hcp.eu

Zastosowanie