



H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

H.Cegielski-Poznań S.A.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
61-485 Poznań

tel: +48 61 831 15 65
e-mail: hcp@hcp.com.pl
www: <http://hcp.com.pl>

Kundendienst

DIESELMOTORSERVICE

Product description

[Die Serviceabteilung von H.Cegielski-Poznań S.A.](#) reagiert blitzschnell auf Kundeprobleme, Vorschriftenänderungen sowie Anforderungen an Verbrennungsmotoren und ihren Betrieb weltweit. Die Überlegenheit des Wartungsservice von HCP gegenüber der Konkurrenz zeichnet sich durch Folgendes aus:

- Eigene, von GL anerkannte „IAAP Motorzertifizierungsmethode“ (hinsichtlich der HCP Motoren, die im Zeitraum 1990-2000 produziert wurden), welche nach Ausführung notwendiger Modifikation und Einstellung die Erlangung des IMO Zertifikats ermöglicht, das die Erfüllung der MARPOL VI Vorschriften in Bezug auf die reduzierte Stickoxidemission bestätigt.
- In Anlehnung an das Wissen und die Erfahrung zahlreicher Fachleute von H.Cegielski-Poznań S.A. haben wir das CSR PACK - eine Zusammenstellung von Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit des Systems Kolben/Rohr entwickelt und patentiert. Dieses Projekt wurde bei zahlreichen RTA-Motoren implementiert. Der mehrjährige Betrieb dieser Geräte weist auf die Erhöhung der Langlebigkeit unterschiedlicher Elemente dieses Systems sowie die Verlängerung der Zeitabstände hin, zwischen denen die Kontrollüberprüfungen (TBO) vorgenommen werden müssen, was zu Betriebskostenreduktion führt.
- Ausführung von strukturellen Reparaturen von Zweitaktmotoren des Hauptantriebs unter Einsatz einer Schweißtechnologie, die von den Spezialisten der HCP Gruppe entwickelt wurde, die jeweils von spezialisierten Klassifikationsgesellschaften abgenommen werden.

Außer den o.g. Spezialarbeiten bieten wir auch Folgendes an:

FÜR ZWEITAKTMOTOREN

- Motorinspektionen
- temporäre Motorüberprüfungen
- Lösung von technischen Motorproblemen
- Einstellung und Regulierung

- Überprüfung, Reparatur, Erneuerung des Pneumatiksystems/ des Steuerungssystems
- Zylinderschmierung, Modifizierung des Alpha-Systems
- Überprüfung der Zylinderrohre
- Korrektur der Wellenausrichtung und der Motorbetriebsstellung

FÜR VIERTAKTMOTOREN

- Motorinspektionen
- temporäre Motorüberprüfungen
- Austausch der Welle
- Austausch der Nockenwelle
- Honen von Zylinderrohren
- Austausch des Zylinderblocks
- Einstellung
- Reparatur des Zylinderkopfs
- Erneuerung der Pleuelstange

Unser Serviceteam besteht aus 50 Personen mit mehrjähriger Erfahrung, die bereit sind, weltweit an den Ort der Dienstleistungserbringung zu reisen und Serviceleistungen durchzuführen.

Wir sind überall dort, wo der Kunde die von HCP gelieferten Geräte betreibt.

Katalog: [HCP_folder_service_2022_compressed](#)

SERVICEABTEILUNG H.CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.

ul. 28 Czerwca 1956r. Nr. 223/229

61-485 Poznań/POLSKA

Tel: +48 61 831 12 61, +48 61 831 15 93, +48 61 831 10 01

E-Mail: hcpservice@hcp.eu; malgorzata.lachowicz@hcp.eu

AUSLÄNDISCHE SERVICESTELLEN

HAMBURG / GERMANY

Tel.: +49 40 38600430,

Mobil: +49 175 4076226

E-Mail: hcegielskIService-hamburg@hcp.eu

adaptation

